

Pikisaarenkatu

VAASAN TYÖVÄEN
PURJEHDUSSEURAN LAITURI

HUOLTOASEMA

KIINTEÄ LAITURI
FAST BRYGGA

TERVAHOVIN ALLAS

- POIJU - BOJ 2,5m

5
KIINTEÄ LAITURI
FAST BRYGGA

43
42
41
40
39
38
37

- POIJU - BOJ 2,5m

MANSIKKASAREN LAITURIT

4

237B
237A
237
239
241
243
245
247
249
251
253
255
257
259
261
263
265

MANSIKKASAARI

238B
238A
238
240
242
244
246
248
250
252
254
256
258
260
262
264
266

UIVA LAITURI
FLYT BRYGGA

AISA - BOM 2,5m

3

101B
101A
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141

MANSIKKASAARI

102B
102A
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

- POIJU - BOJ (1-7) 2,5m

- POIJU - BOJ (8-19) 3,0m

- POIJU - BOJ (20-22) 3,5m

KIINTEÄ LAITURI
FAST BRYGGA

SEPTI-TANKKI

laskuluiska - sjösättningsramp

PALOSAAREN SALMI, ETELÄ
BRÄNDÖ SUNDS BRYGGA, SÖDER
TERVAHOVI
TJÄRHOV
jätehuolto - avfallservice
valaistus - belysning
vesiposti - vattenpost

kt