

LÅNGSKOGEN

Kulttuurimaisemainventointiraportti

Annika Harjula

Pohjanmaan museo / Vaasan kaupunkisuunnittelu
2007

SISÄLLYSLUETTELO:

JOHDANTO	5
KARTTA INVENTOIDUSTA ALUEESTA	6
LÅNGSKOGIN INVENTOINTIKOhteet	7
LÅNGSKOGIN ALUEEN INVENTOINTI –YHTEENVETO Kirjoittanut Anne Majaneva-Virkola	8
KOHDERAPORTIT	9


JOHDANTO

Kevään 2007 Långskogen-alueen kulttuurimaisemainventointi toteutettiin Vaasan kaupungin Kaupunkisuunnittelun ja Pohjanmaan museon yhteistyönä. Kenttätyön suoritti Pohjanmaan museon rakennusinventoija FM Annika Harjula toukokuun lopussa 2007.

Inventoinnissa on mukana kaikki alueen asuinrakennukset talousrakennuksineen ikään katsomatta sekä muutama historiallisen ajan kivirakennelma.

Inventointityön ohjaajana toimi Pohjanmaan museon maakuntamuseotutkija FM Kaj Höglund.





Långskogin inventointikohteet:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Itäinen Runsorintie 019, Laakso | 13. Siirtolohkare metsätien vieressä |
| 2. Itäinen Runsorintie 081; Poni | 14. Siirtolohkare, Kyan |
| 3. Itäinen Runsorintie 165, Mara 426 | 15. Söderlandintie 24 |
| 4. Itäinen Runsorintie 175, Vesiperä | 16. Söderlandintie 41, Aspholm |
| 5. Itäinen Runsorintie 253 | 17. Söderlandintie 52, Björkbo |
| 6. Kiviaita I, Kyan | 18. Söderlandintie 60 |
| 7. Kiviaita II, Kyan | 19. Söderlandintie 81, Kuusilahti |
| 8. Kiviaita Södermanin mailla | 20. Södermanintie 10 A, Morgonlund |
| 9. Kivisaavintie 09 | 21. Södermanintie 10 B |
| 10. Kivisaavintie 12, Karhun tila | 22. Södermanintie 10 C |
| 11. Kyläniityntie 56, Byholmen | 23. Södermanintie 12, Södergårdet |
| 12. Päivärinteentie 26, Björkgård | 24. Södermanintie 32, Backnäs |

LÅNGSKOGIN ALUEEN INVENTOINTI YHTEENVETO

Inventoitu Långskogin alue sijoittuu pääasiassa Höstveden kylän alueelle, mutta alueen länsiosa kuuluu Runsorin kylään. Inventoidun alueen pohjoisraja kulkee pitkin rautatietä, jonka eteläpuolelle on jäänyt osa Höstveden kylää. Alueen länsipuolelle jää Vaasan lentokenttä kiitoratoineen.

Maisemallisesti alueen keskiosa on metsäistä vedenjakaja-aluetta, jota ympäröi matalampi laaksoalue lännessä, pohjoisessa ja idässä. Alueen keskellä sijaitsevaa Långskogin metsää ympäröivä maisema on pääasiassa peltoa. Rakentaminen sijoittuu melko hajanaisesti tasamaalle peltomaisemaan. Vain pari rakennusryhmää sijoittuu korkeammalle rinteisiin.

Inventoitu alue on ollut lähinnä viljelysmaita ja metsää. Vanhin rakennuskanta (rakennettu ennen sotia) sijoittuu Höstveden kyläasutuksen yhteyteen, ja ne arvotettiin rakennushistoriallisesti arvokkaiksi. Pääasiassa alueen rakennukset on rakennettu 1950-luvun ja 1970-luvun aikana. Yhtään rakennusta tai rakennusryhmää ei arvotuksen yhteydessä nähty suojelumerkinnän arvoiseksi.

Björkgårdin tila osoitteessa Päivärinteentie 26 arvotettiin rakennushistoriallisesti arvokkaaksi. Tila sijaitsee metsittyneellä korkealla tontilla. Asuinrakennuksen runko saattaa olla osittain jopa 1700-luvulta. Rakennus on yksitupainen, kaksikamarinen asuinrakennus, joka on saanut nykyisen muotonsa pääasiassa 1800-luvun lopulla. Myöhemmin rakennusta on muutettu tyylin vastaisesti, mm. lisätty uusia tyyliin sopimattomia ikkunoita ja veranta. Pihapiiriin kuuluu 1800-luvulta peräisin oleva aitta, joka on myös rakennushistoriallisesti arvokas. Lisäksi tilaan kuuluu pitkä, eri aikoina rakennettu ulkorakennus, sekä 1900-luvun alussa rakennettu pihasauna, jotka täydentävät pihapiiriä.

Södergårdetin tila osoitteessa Södermanintie 12 arvotettiin myös rakennushistoriallisesti arvokkaaksi. Tila sijaitsee Höstveden peltomaiseman laidassa. Asuinrakennus on kapearunkoinen, 1½-kerroksinen talo, jossa on frontoni tien puolella. Rakennusta on myöhemmin muutettu tyylin vastaisesti, mm. vaihdettu ikkunoita ja rakennettu kömpelö lisäosa. Pihapiiriin kuuluu 1800-luvun aitta sekä pitkä talousrakennus, jotka ovat säilyttäneet alkuperäisen asunsa.

Osoitteessa Söderlandintie 52 sijaitsee vuonna 1936 rakennettu asuinrakennus, joka arvotettiin rakennushistoriallisesti arvokkaaksi. Se on 1,5-kerroksinen L:n muotoinen rakennus, joka on säilyttänyt hyvin alkuperäisen ilmeensä. Pihapiiriin kuuluu talousrakennus, pihasauna ja leikkimökki.

Itäisen Runsorintien varressa on muutama karjalaisten siirtolaisten rakentama rintamamiestila. Ne edustavat tyyppillistä sotienjälkeistä maaseuturakentamista.

Vaasassa 27.6.2007

Anne Majaneva-Virkola
rakennustutkija

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

VAASA

ITÄINEN RUNSORINTIE 019, LAAKSO



Laakson piha rakennuksineen kuvattuna kaukaa
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 10.05.2007



Laakson kivinen piha kuvattuna etelästä. Asuintalo, hirsinen sauna sekä talousrakennus
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 10.05.2007



Autotalli takaa
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 10.5.2007



Laakson piha kuvattuna pohjoisesta
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 10.05.2007

Id: 29379
Kunta: Vaasa
Kylä: Runsor
Sijainti: Itäinen Runsorintie 19
Itäkoordinaatti: 3234955
Pohj.koordinaatti: 7007009
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: Asuinrakennus ja talousrakennus rakv. 1952
Luokitus: ei määritely
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 10.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Entinen navetta

Laakson asuinrakennus

Kuvaus:

Laakson pihapiiriä ympäröi avara peltomaisema. Rakennukset ryhmittyvät suorakaiteenmuotoisen pihan kolmelle sivulle. Asuinrakennus seisoo pihan pohjoispäässä, navetta-/talousrakennus itä- ja autotalli eteläpäässä. Pieni punainen hirsinen sauna on sijoitettu asuinrakennuksen ja talousrakennuksen väliin jäävään kulmaan. Harmaa hirsinen lato löytyy talousrakennuksen ja autotallin välisestä kulmasta hieman erillään muista rakennuksista. Piha avautuu lännessä tielle.

Laaksojen 6000 m² idyllinen tontti on kivinen. Keskellä pihaa seisoo betonirenkaista tehty kaivo.

Pihapiiri on suoraan Vaasan lentokentän kiitoradan yläpuolella joten tontille on sijoitettu korkeita keltaisia sisäänlentoalopylväitä.

Talon isäntä Erkki Laakso on hevospies ja piti ennen jopa 20 ravihevosta, nykyään niitä on enää kolme. Hevoset laiduntavat pihapiirin välittömässä läheisyydessä.

Historia:

Tämä oli alunperin karjalaistila johon kuului viisi hehtaaria viljelysmaata. Asuinrakennuksen ja navetan 1952 rakentanut karjalaisperhe viljeli maata ja piti karjaa pientilallaan. Lähistön muutkin ritamamiestalot ovat karjalaisperheiden rakentamia.

Nykyiset omistajat Erkki ja Maija Laakso ovat asuneet täällä 20 vuotta. Viljelysmaat myytiin Ilmailuhallitukselle lentokentän tarpeisiin. Pihassa kasvoi ennen komea koivikko (yli 20 puuta), mutta tämä kaadettiin Ilmailuhallituksen toimesta koska puut olivat kasvaneet liian korkeiksi.

Lähteet:

Erkki Laakso 10.5.2007

Kotiseutumme Vaasa-Sundom 2003-2004. Oy Botnia-Foto Ab 2004.

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
ITÄINEN RUNSORINTIE 019, LAAKSO
LAAKSON ASUINRAKENNUS**



Laakson asuintalo kuvattuna edestä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 10.05.2007



Auinrakennuksen etupuoli ja pääty
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 10.05.2007

Id:	28580
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kohde:	Itäinen Runsorintie 019, Laakso
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1952
Suunnittelija:	Tyypitalo
Kerrosluke:	1,5
Perustus:	Valettu betoni
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Peiterimalauditus
Ulkoväri:	Keltainen
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Saumattu pelti
Ikkunat:	Yksiruutuiset jossa tuuletusluukku

Kuvaus:

Rintamamiestalo-tyyppinen pienehkö asuinrakennus on väriltään vaalean keltainen. Katto, sokkeli ja yksityiskohdat ovat tumman punaruskeat. Talossa on rintamamiestaloille tyypillinen harjakattoinen kuisti. Keittiölattian alta löytyy ruokakellari. Laaksot vaihtoivat taloon uudet ikkunat kun muuttivat tänne 20 vuotta sitten. Asuintalo on hyvässä kunnossa.

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
ITÄINEN RUNSORINTIE 019, LAAKSO
ENTINEN NAVETTA**



Talousrakennus/entinen navetta kuvattuna pihasta
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 10.5.2007

Id:	28582
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kohde:	Itäinen Runsorintie 019, Laakso
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	941 talousrakennukset
Nyk. käyttö:	941 talousrakennukset
Ajoitus:	n. 1952
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluke:	1,5
Perustus:	Betoni
Runko:	Puu, tiili
Vuoraus:	Peiterimalauditus, punatiili
Ulkoväri:	Punainen
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Aaltopelti
Ikkunat:	ei täytetty

Kuvaus:

Entinen navetta- ja talousrakennus seisoo kulmittain asuinrakennuksen kanssa. Eteläpääty, missä ennen navetta, rakennettu punatiilestä. Suurin osa rakennuksesta verhoiltu peiterimalaudoituksella. Katto maalaamatonta aaltopeltiä. Rakennuksen takana pulpettikattoinen lisärakennus. Rakennuksen etupuolella kaksi keltaista paneloitua pariovea, sekä kaksi kapeaa ovea. Rakennusta käytetään nykyään hevostallina.

Talousrakennus hyvässä kunnossa.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

VAASA

ITÄINEN RUNSORINTIE 081; PONI



Itäisen Runsorintie 81:n rakennukset kuvattuna
etelästä

Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 10.5.2007

Id:	29568
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Itäkoordinaatti:	3235329
Pohj.koordinaatti:	7006637
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	Asuinrakennus rakennettu 1950-luvulla
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	10.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:
asuinrakennus

Kuvaus:

Itäisen Runsorintie 81:n rakennukset seisovat avaran peltomaiseman laidalla, Vaasan lentokentän kiitorata lähinaapurina.

Tontilta löytyy asuinrakennuksen lisäksi pienehkö punainen peiterimalaudoitettu harjakattoinen talousrakennus, sekä kesken jääneen rakennuksen betoniitiilestä muuratut seinät.

Lähteet:

Kotiseutumme Vaasa - Sundom 2003-2004. (Oy Botnia-Foto Ab, 2004).

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
ITÄINEN RUNSORINTIE 081; PONI
ASUINRAKENNUS**



Asuinrakennus ja talousrakennus peltomaiseman laidalla

Kuvaaja: Annika Harjula

Kuvausaika: 22.5.2007

Id:	28838
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kohde:	Itäinen Runsorintie 081; Poni
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1950-luvulla
Suunnittelija:	Tyypitalo
Kerrosluku:	1,5
Perustus:	Kellarikerros muurattu betonitiilestä
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Peiterimalauditus
Ulkoväri:	Punainen, valkoiset nurkat ja puitteet
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Profiloitu pelti
Ikkunat:	3-osaiset, jossa kapeat tuuletusikkunat sivulla sekä räystääsikkunat

Kuvaus:

Rintamamiestalo-tyyppinen punainen asuinrakennus. Luultavasti hieman nuorempi kuin muut alueen rintamamiestalot.

Ulko-oven kohdalla katto jatkuu lippana.

Asuinrakennus on hyvässä kunnossa.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

VAASA

ITÄINEN RUNSORINTIE 165, MARA 426



Itäisen Runsorintie 165:n pihapiiri

Kuvaaja: Annika Harjula

Kuvausaika: 22.5.2007

Id:	29569
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Sijainti:	Itäinen Runsorintie 165
Itäkoordinaatti:	3235495
Pohj.koordinaatti:	7005979
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	Asuinrakennus ja talousrakennus rak. n. 1950
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	22.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Asuinrakennus

Talousrakennus

Kuvaus:

Itäisen Runsorintie 165:n rakennukset asettuvat pihan kolmelle sivulle. Navetta-/talousrakennus seisoo pihan perällä sivu tielle. Asuinrakennus sen vasemmalla puolella (tieltä katsottuna) pääty tielle ja pieni saunarakennus talousrakennuksen oikealla puolella pääty tielle. Keskellä pihaa seisoo moderni hirsinen grillikatos.

Historia:

Talon rakensivat Emil ja Elsa Kaipio jotka olivat kotoisin Jaakkimaan pitäjästä Karjalasta.

Pientilalla harjoitettiin maidon ja lihan tuotantoa vuoteen 1997 asti.

Lähteet:

Kotiseutumme Vaasa - Sundom 2003-2004. (Oy Botnia-Foto Ab, 2004)

Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus Vaasan inventoinnit

VAASA

ITÄINEN RUNSORINTIE 165, MARA 426

ASUINRAKENNUS

Id:	28827
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kohde:	Itäinen Runsorintie 165, Mara 426
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	012 kahden asunnon talot
Ajoitus:	1950, uudempi lisärakennus 1997
Suunnittelija:	Tyypitalo
Kerrosuku:	1,5, lisärakennus 1
Perustus:	Valettu betonista
Runko:	Hirsi (vanha osa)
Vuoraus:	Peiterima laudoitus
Ulkoväri:	Vaalean kellertävä, keltaiset nurkat
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Profiloitu pelti
Ikkunat:	Kolmeosaiset, pienet räystääsikkunat

Kuvaus:

Rintamamiestalo-tyyppinen asuinrakennus, jossa takana uudempi matala lisärakennus. Talon etupuolella harjakattoinen kuisti.

Lisärakennuksessa on betonisokkeli, profiloitu peltikatto ja vaaleanharmaa pystypaneli.

Asuinrakennus on hyvässä kunnossa.

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

VAASA

ITÄINEN RUNSORINTIE 165, MARA 426

TALOUSRAKENNUS

Id:	28828
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kohde:	Itäinen Runsorintie 165, Mara 426
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	talousrakennukset
Alkup. käyttö:	941 talousrakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	n. 1950
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	Betonia
Runko:	Puinen rankorakenne / tiili
Vuoraus:	Peiterimaludoitus / tiili
Ulkoväri:	Punainen, keltaiset ovet
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Pelti
Ikkunat:	ei täytetty

Kuvaus:

Tyypillinen 1950-luvun alun talousrakennus jossa navettaosa tehty tiilestä.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

VAASA

ITÄINEN RUNSORINTIE 175, VESIPERÄ



Asuinrakennus ja piharakennus
Kuvausaika: Annika Harjula



Peltinen konehalli
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 22.5.2007

Id:	29570
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Sijainti:	Itäinen Runsorintie 175
Itäkoordinaatti:	3235645
Pohj.koordinaatti:	7005943
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1975-
Ajoitusselite:	Asuinrakennus rak. 1970-luvulla, lisärak. 1986
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	22.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Asuinrakennus

Kuvaus:

Vesiperän pihapiirin rakennukset eivät näy Itäiselle Runsorin tielle, vaan löytyvät lyhyen "metsätien" päästä. Rakennukset ovat hajallaan isolla hyvinhoidetulla puutarhamaisella tontilla.

Pihapiiristä löytyvät asuinrakennuksen lisäksi pieni punainen peiterimalaudoitettu ulkorakennus, iso keltainen peltihalli, pieni autokatos sekä huvimaja.

Kaikki pihapiirin rakennukset ovat hyvässä kunnossa.

Lähteet:

Kotiseutumme Vaasa - Sundom 2003-2004. (Oy Botnia-Foto Ab).

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
ITÄINEN RUNSORINTIE 175, VESIPERÄ
ASUINRAKENNUS**

Id:	28849
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kohde:	Itäinen Runsorintie 175, Vesiperä
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1970-luvulla, lisärakennus 1986
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	Betoni
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Pystyaukio
Ulkoväri:	Punainen, valkoiset nurkat ja puitteet
Kattomuoto:	Loiva harjakatto
Kate:	Profiloitu pelti
Ikkunat:	Suuriruutuiset

Kuvaus:

Matala, punainen L-muotoinen omakotitalo. Rakennettu 1970-luvulla. Peruskorjauksen yhteydessä 1986 taloon tehtiin lisärakennus.

Asuintalo on hyvässä kunnossa.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
ITÄINEN RUNSORINTIE 253**



Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 22.5.2007

Id:	29571
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Sijainti:	Itäinen Runsorintie 253
Itäkoordinaatti:	3235861
Pohj.koordinaatti:	7005167
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1975-
Ajoitusselite:	Asuinrakennus vuodelta 1976
Luokitus:	ei määritely
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	22.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:
Asuinrakennus

Kuvaus:
Noin 3000 m2 tontti aivan tien vierellä metsäisen maiseman ympäröimänä. Hyvinhoidettu puutarha.

Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus Vaasan inventoinnit

VAASA ITÄINEN RUNSORINTIE 253 ASUINRAKENNUS

Id:	28841
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kohde:	Itäinen Runsorintie 253
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1976
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Pystyaukio
Ulkoväri:	Punainen
Kattomuoto:	Loiva harjakatto, autotalliosassa tasakatto
Kate:	Pelti
Ikkunat:	Isot, tuuletusluukku sivussa

Kuvaus:

Pieni vaatimaton 1970-luvulla rakennettu omakotitalo Itäisen Runsorintien vieressä.

Taloa jatkettu tasakattoisella autotalliosalla.

Rakennus on hyvässä kunnossa.

Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus Vaasan inventoinnit

VAASA KIVIAITA I, KYAN

Id: 29574
Kunta: Vaasa
Kylä: Runsor
Kiinteistötunnus: RN:o 2:40
Sijainti: Metsätien varrella
Itäkoordinaatti: 3236813
Pohj.koordinaatti: 7005283
Tyyppi: kivirakenteet
Ajoitus: historiallinen
Ajoitusselite: 1700-luvulta tai uudempi
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 22.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Vanha kuvaus:

Maakuntaarkeologi Pentti Rislan tarkastuskäynti 3.9.2002 / Tarkastuskertomus PMA 0221

KYAN

Sijainti: PK lehti 1333 02

pohjoispää x=6994 882 ja y=1540 082 ja z=7,5
 eteläpää x=6994 816 ja y=1540 078 ja z=7,5

Maanomistaja: Arvid Storgård (kuolinpesä?), Vaasa RN:o 2:40

Storgårdin mailla oli myös tavanomaisempi n 60 m pitkä kiviaita, joka sijaitsi viljelyksen yläpuolisessa rinteessä ja oli ladottu noin metrin leveäksi ja korkeaksi. Tätäkään aitaa on ylärinteeseen tuskin kasattu pellosta raivatuista kivistä, koska juuri tämän ja edellisen aidan väliin jäävä pelto on todennäköisesti ollut laidun.

Lähteet:

Runar Nieminen 16.5.2007

Maakuntaarkeologi Pentti Rislan tarkastuskäynti 3.9.2002 / Tarkastuskertomus PMA 0221

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

VAASA

KIVIAITA II, KYAN



Kiviaidan kapeampi pohjoispää. Takana suuri siirtolohkare.

Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 22.5.2007



Kiviaidan eteläpää on leveämpi

Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 22.5.2007



Yksityiskohta

Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 22.5.2007

Id:	29621
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Sijainti:	Metsätien varrella
Itäkoordinaatti:	3236909
Pohj.koordinaatti:	7005177
Tyyppi:	kivirakenteet
Ajoitus:	historiallinen
Ajoitusselite:	1700-luvulta tai uudempi
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	22.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Maastotarkistus:

Maakuntaarkeologi Pentti Rislán tarkastuskäynti 3.9.2002 / Tarkastuskertomus PMA 0221

Kyan

Sijainti: PK lehti 1333 02

itäpää x=6994 791 ja y=1540 230 ja z=10

länsipää x=6994 754 ja y=1540 142 ja z=10

Maanomistaja: Arvid Storgård (kuolinpesä?) Vaasa RN:o 2:40

Arvid Storgårdin tilalla oli pitkän mäen yli rakennettu kiviaita. Pörn arveli, että kiviaita on aikanaan tehty kahden tilan rajalle. Noin 120 m pitkä kiviaita oli erittäin kivisen mäen päällä. Mäkeä ympäröi viljelykset. Ainakin osa viljelyksistä on aidan rakennusaikana todennäköisesti ollut ojittamattomia kosteita luonnonniittyjä. Aita kulki suoraan WSW-ENE suunnassa avohakatun ja istutetun mäen yli. Aita oli tehty kapeaksi latomalla luonnonkiviä päällekkäin täyttämällä näin kaikki suoralle sattuneet siirtolohkareiden väliin jääneet alueet. Näin tehdyt aidat ovat yleensä melko huteria ja pyrkivät kallistumaan ja romahtamaan, mutta tämä aita on säilynyt hyvin. Tekotapa viittaa karja-aitaan. Aita oli yhdestä kohtaa romahtanut ilmeisesti metsäkoneen tönäistystä sitä. Aita oli vajaan metrin korkuinen ja vain paikoitellen ladottu leveämmäksi.

Lähteet:

Runar Nieminen 16.5.2007

Maakuntaarkeologi Pentti Rislán tarkastuskäynti 3.9.2002 / Tarkastuskertomus PMA 0221

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
KIVIAITA SÖDERMANIN MAILLA**



Erikoinen mänty kiviaidan lähellä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 14.11.2007



Kiviaidan alkupää on suora.
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 14.11.2007



Kiviaita tekee mutkan.
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 14.11.2007



Kiviaita koostuu pelko tasakokoisista kivistä.
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 14.11.2007

Id:	31867
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Itäkoordinaatti:	3236367
Pohj.koordinaatti:	7006531
Tyyppi:	kivirakenteet
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	Luultavasti 1800-luvulta
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	14.11.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:
Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

Kiviaita alkaa noin 2 m korkeasta kallioseinämästä. Kiviaita jatkuu n. 30 m suorana, mutta tekee sitten mutkan. Kiviaidan loppupää ei ole yhtä hyvin rakennettu kuin alkupää. Kiviaidassa aukko, sen yli

luultavasti ajettu traktorilla.

Kiviaidan alkupää on hyvin rakennettu ja melko hyvin säilynyt. Se on rakennettu tasakokoisista kivistä. Kiviaita on melko korkea. Kiviaita päättyy yhtäkkiä ison kivin kohdalla.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus Vaasan inventoinnit

VAASA KIVISAAVINTIE 09



Asuinrakennus ja talousrakennus kuvattuna
Itäiseltä Runsorintieltä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 10.5.2007

Id: 29567
Kunta: Vaasa
Kylä: Runsor
Sijainti: Kivisaavintie
Itäkoordinaatti: 3234901
Pohj.koordinaatti: 7007179
Tyyppi: maa- ja metsätalous
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: Asuinrakennus ja talousrakennus rak. 1950-luvun alkupuoliskolla
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 10.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Asuinrakennus
Talousrakennus

Kuvaus:

Asuinrakennus ja talousrakennus seisovat vastakkain pienellä tontilla avaran peltomaiseman ympäröimänä.

Asuinrakennuksen edessä kasvaa koivikko.

Historia:

Tilan alkuperäiset asukkaat olivat karjalaista siirtoväkeä.

Nykyiset asukkaat ovat asuneet täällä vasta vuoden.

Lähteet:

Kaisu Karhu, 10.5.2007

Kotiseutumme Vaasa - Sundom 2003-2004. (Oy Botnia-Foto Ab).

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
KIVISAAVINTIE 09
ASUINRAKENNUS**



Asuinrakennus kuvattuna niin että lisärakennus näkyy

Kuvaaja: Annika Harjula

Kuvausaika: 10.5.2007

Id:	28630
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kohde:	Kivisaavintie 09
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1950-luvun alku, lisärakennus 1970-luku
Suunnittelija:	Tyypitalo
Kerrosluku:	1,5
Perustus:	Betoni
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Peiterimalauditus
Ulkoväri:	Keltainen, punainen katto, valkoiset yksityiskohdat
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Profiloitu pelti
Ikkunat:	Kolmeruutuiset, kaksiruutuiset räystääsikkunat

Kuvaus:

Rintamamiestalo-tyyppinen asuinrakennus, johon tehty matalampi lisärakennus 1970-luvulla. Rakennus korjauksen alla.

Näyttää ulkoa katsottuna melko hyväkuntoiselta.

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
KIVISAAVINTIE 09
TALOUSRAKENNUS**



Talousrakennus takaa
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28853
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kohde:	Kivisaavintie 09
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1950-luvun alku
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	betoni
Runko:	Puinen rankorakenne / tiili
Vuoraus:	Peiterimalauditus
Ulkoväri:	Punainen
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Aaltopelti
Ikkunat:	ei täytetty

Kuvaus:
Alueelle tyypillinen talousrakennus jossa navettaosa rakennettu tiilestä.

Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus Vaasan inventoinnit

VAASA

KIVISAAVINTIE 12, KARHUN TILA



Karhun pihapiiri kuvattuna Itäiseltä Runsorintieltä.
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 10.5.2007



Karhun pihasauna
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 10.5.2007

Id: 29566
Kunta: Vaasa
Kylä: Runsor
Sijainti: Kivisaavintie 12
Itäkoordinaatti: 3234843
Pohj.koordinaatti: 7007145
Tyyppi: maa- ja metsätalous
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: Asuinrakennus ja talousrakennus rak. 1950-luvun alussa
Luokitus: ei määritely
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 10.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Karhun asuinrakennus

Karhun navetta-/talousrakennus

Kuvaus:

Karhun tilan rakennukset sijaitsevat "Stenkaret" (=Kivisaavi) nimisellä alueella. Stenkaret on pieni suorakaiteenmuotoinen kivinen saareke keskellä avaraa peltomaisemaa.

Karhun pihapiiriin kuuluu, asuintalon lisäksi, navetta-/talousrakennus sekä pihasauna. Punaisen hirsisen pihasaunan seinät näyttävät hyväkuntoisilta, katto ja savupiippu ovat vaurioituneet.

Tontti on n. 3000 m², peltoa on n. 2 ha.

Historia:

Tila oli alunperin karjalaistila.

Lähteet:

Kaisu Karhu 10.5.2007

Kotiseutumme Vaasa-Sundom 2003-2004. Oy Botnia-Foto Ab 2004

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

VAASA

KIVISAAVINTIE 12, KARHUN TILA

KARHUN ASUINRAKENNUS



Karhun asuinrakennus tieltä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28625
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kohde:	Kivisaavintie 12, Karhun tila
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1950-luvun alku
Suunnittelija:	Tyypitalo
Kerrosluku:	1,5
Perustus:	Valettu betoni
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Peiterimalauditus
Ulkoväri:	Valkoinen + ruskea
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Konesaumattu pelti
Ikkunat:	Kolmejakoiset

Kuvaus:

Valkoisessa rintamamiestalossa on ruskea peltikatto ja ruskeat yksityiskohdat. Betonisokkeli on tummanharmaa.

Talossa on rintamamiestalolle tyypilliset kolmejakoiset ikkunat jossa keskimäinen ruutu hieman muita leveämpi. Myös harjakattoinen kuisti on tyypillinen.

Talon alla matala sisustamaton kellari.

Talo peruskorjattiin vuosina 1980-1982. Rakennus on hyvässä kunnossa.

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

VAASA

KIVISAAVINTIE 12, KARHUN TILA

KARHUN NAVETTA-/TALOUSRAKENNUS



Karhun navetta/talousrakennus kuvattuna tieltä

Kuvaaja: Annika Harjula

Kuvausaika: 10.5.2007

Id:	28626
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kohde:	Kivisaavintie 12, Karhun tila
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1950-luvun alku
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1,5
Perustus:	Betoni ja luonnonkivi
Runko:	Puinen rankorakenne ja tiili
Vuoraus:	Puinen peiterimalaudoitus ja tiili
Ulkoväri:	Punainen ja ruskeanharmaa, keltaiset ovet
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Kattohuopa
Ikkunat:	Päädyissä pieniruutuiset leveät ikkunat

Kuvaus:

Pitkähkö navetta-/talousrakennus sijaitsee pihan tiepuoleisella sivulla. Rakennuksen eteläpää, jossa ennen navetta, on rakennettu betonitiilestä. Suurin osa rakennuksesta on lautarakenteinen. Tiiliosan perusta on valettu betonista, puuosan perusta koostuu luonnonkivistä.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

VAASA

KYLÄNIITYNTIE 56, BYHOLMEN



Byholmenin suurikokoisia talousrakennuksia
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Konekatos pihapiirin ulkopuolella
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id: 29883
Kunta: Vaasa
Kylä: Höstves
Kiinteistötunnus: Byholmen 5:19
Sijainti: Kyläniityntie 56
Itäkoordinaatti: 3236755
Pohj.koordinaatti: 7006129
Tyyppi: maa- ja metsätalous
Ajoitus: 1975-
Ajoitusselite: Rakennettu v. 1973 - 75
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Asuinrakennus

Kuvaus:

Byholmenin tila sijaitsee Långskogen-metsäalueen itäpuolella Kyläniityntien päässä erillään alueen muusta asutuksesta. Pihamaa on laaja ja asuinrakennuksen lisäksi sieltä löytyy kolme suurikokoista talousrakennusta, sekä leikkimökki ja vaja.

Punaiset talousrakennukset ovat kaikki korkeita harjakattoisia, peiterimalaudoitettuja rakennuksia. Pellon laidassa, pihapiirin ulkopuolella seisoo matalampi punainen konesuoja.

Kaikki pihapiirin rakennukset ovat hyvässä kunnossa.

Lähteet:

Kotiseutumme Vaasa - Sundom 2003-2004. (Oy Botnia-Foto Ab, 2004)

Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus Vaasan inventoinnit

VAASA KYLÄNIITYNTIE 56, BYHOLMEN ASUINRAKENNUS



Byholmenin asuinrakennus pihan puolelta
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28760
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Kyläniityntie 56, Byholmen
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	Rakennettu vuosina 1973-75
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1
Perustus:	Betoni
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Tiili/puinen pystylaudoitus
Ulkoväri:	Punatiili/vaalean keltainen, ruskeat ikkunapuitteet
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Aaltopelti
Ikkunat:	Kaksiruutuiset; iso ruutu jossa sivulla tuuletusikkuna

Kuvaus:

1970-luvulla rakennettu harjakattoinen asuinrakennus jossa toisessa päädyssä tasakattoinen, matalampi autotalli. Talon päätyseinät tiilestä, muut pystylaudoitettu.

Kuvaus:

1970-luvulla rakennettu harjakattoinen asuinrakennus jossa toisessa päädyssä tasakattoinen, matalampi autotalli. Talon päätyseinät tiilestä, muut pystylaudoitettu.

Asuinrakennus hyvässä kunnossa.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
PÄIVÄRINTEENTIE 26, BJÖRKGÅRD**



Asuinrakennuksen takpuolella oleva pieni lisärakennus.

Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Hirsinen talousrakennus kuvattuna etelästä

Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Pihasauna

Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	29878
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Sijainti:	Päivärinteentie 26
Itäkoordinaatti:	3235537
Pohj.koordinaatti:	7007137
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1722-1808
Ajoitusselite:	Asuinrakennuksen runko voi olla 1700-luvulta, jopa vanhempi
Luokitus:	ei määritely
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Aitta

Asuinrakennus

Talousrakennus

Kuvaus:

Hieno kokonaisuus johon kuuluu vanha asuinrakennus, hirsinen talousrakennus, pieni hirsinen vilja-aitta sekä uudempi pihasauna. Rakennukset sijoittuvat korkealle tontille metsikön keskelle. Tie kulkee asuinrakennuksen ja talousrakennuksen välistä.

Pihasauna/vaja rakennus on luultavasti rakennettu 1900-luvun alkupuoliskolla. Punainen peiterimalaudoitettu rakennus on katettu aaltopellillä.

Björkgårdin pihapiiri kuuluu kiinteästi Höstveden kylämiljööseen, vaikka se on jäänyt rautatien eteläpuolelle hieman erilleen Höstveden muista taloista.

Kohde siirretty Höstveden kylämiljööön inventointiin. Katso Vaasan inventoinnit / Höstves 2007!

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
PÄIVÄRINTEENTIE 26, BJÖRKGÅRD
AITTA**



Tilan vanha vilja-aitta
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 7.11.2007

Id:	28861
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Päivärinteentie 26, Björkgård
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luku tai vanhempi
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	Kivi
Runko:	Hirsi
Vuoraus:	Vuoraamaton
Ulkoväri:	Punainen
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Pelti
Ikkunat:	Pieni aukko otsassa oven yläpuolella

Kuvaus:
Pienehkö punainen hirsinen vuoraamaton vilja-aitta.

Aitta on hyvässä kunnossa.

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
PÄIVÄRINTEENTIE 26, BJÖRKGÅRD
ASUINRAKENNUS**



Asuinrakennus edestä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Asuinrakennus takaa
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Asuinrakennus, yksityiskohta
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28721
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Päivärinteentie 26, Björkgård
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	041 vapaa-ajan asuinrakennukset
Ajoitus:	1800-luku tai vanhempi
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1,5
Perustus:	Luonnonkivi, myöhemmin betonoitu
Runko:	Hirsi
Vuoraus:	Lomalaudoitus
Ulkoväri:	Punainen, valkoiset nurkat ja yksityiskohdat

Kattomuoto: Harjakatto
Kate: Aaltopelti
Ikkunat: 6-ruutuiset, uusitut; 2-ruutuiset räystäsikkunat

Kuvaus:

Björkgårdin ryhdikäs puolitoistakerroksinen asuinrakennus edustaa ulkoiselta olemukseltaan 1800-luvun loppupuolen rakennustyyliä, mutta Huoneistorekisterikeskuksen tietojen mukaan sen runko voisi olla jopa 1700-luvulta tai eräiden tietojen perusteella vielä vanhempi.

Huonejaoltaan talo vaikuttaa olevan yksitupainen rakennus jossa kamarit molemmissa päädyissä. Pohjoissivun itäpäähän on tehty kuistintapainen pulpettikattoinen lisärakennus jossa sisäänkäynti. Talossa on sisäänrakennetut ulkonurkat. Itäpäädyn alla kivistä ladottu kellari johon käynti ulkoa. Remontissa talon ulkonäköä on muutettu aika lailla. Ikkunat ja laudoitus on uusittu. Eteläseinään on avattu iso ikkuna sekä uusi sisäänkäynti. Näiden eteen on rakennettu pulpettikattoinen avoveranta.

Rakennus on hyväkuntoinen.

Arviointi:

Ikänsä puolesta Björkgårdin asuinrakennuksella on rakennushistoriallista arvoa, mutta sitä on muutettu aika lailla. Korjauksen yhteydessä rakennus pitäisi palauttaa alkuperäiseen kuntoon!

Lähteet:

Huoneistorekisterikeskuksen Vaasa RHR-teemakartat. Höstvesi.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
PÄIVÄRINTEENTIE 26, BJÖRKGÅRD
TALOUSRAKENNUS**



Talousrakennus kuvattuna etelästä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Navettarakennus edestä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2006

Id:	28722
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Päivärinteentie 26, Björkgård
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	navetat
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luvun loppu, uudempi lisärakennus
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	Luonnonkivi
Runko:	Hirsi, lisärakennus: puinen rankorakenne
Vuoraus:	Lisärakennus pystylaudoitettu
Ulkoväri:	Haalistunut punamulta, keltaiset ovet, valkoiset yksityiskohdat
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Aaltopelti
Ikkunat:	Pieniruutuiset

Kuvaus:

Matala, melko leveä, hirsinen talous-/navettarakennus. Pohjoispäättyyn tehty uudempi ja korkeampi lautarakenteinen lisärakennus.

Käytetään nykyään konesuojana ja varastotilana.

Talousrakennus melko hyvässä kunnossa.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SIIRTOLOHKARE, KYAN**



Kyan-nimisen pellon lähellä oleva siirtolohkare
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 22.5.2007



Siirtolohkareen alla pieni "luola"
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 22.5.2007

Id:	29575
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Runsor
Kiinteistötunnus:	RN:o 2:40
Itäkoordinaatti:	3236987
Pohj.koordinaatti:	7005281
Tyyppi:	luonnonmuodostumat
Ajoitus:	ei määritelty
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	22.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:
Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SIIRTOLOHKARE METSÄTIEN VIERESSÄ**



Siirtolohkare kuvattuna lännestä.
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 22.5.2007



Siirtolohkare kuvattuna idästä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 22.5.2007

Id: 29576
Kunta: Vaasa
Kylä: Runsor
Itäkoordinaatti: 3237395
Pohj.koordinaatti: 7005109
Tyyppi: luonnonmuodostumat
Ajoitus: ei määritelty
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 22.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:
Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Lähteet:
Runar Nieminen 16.5.2007

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 24**



Söderlandintie 24:n uusi hirsinen pihasauna.
Leikkimökki vasemmalla.
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id: 29867
Kunta: Vaasa
Kylä: Höstves
Itäkoordinaatti: 3235641
Pohj.koordinaatti: 7007125
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: Asuinrakennus rakennettu v. 1957
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Asuinrakennus

Kuvaus:

Hyvinhoidettu, suojaisa piha (n. 2000 m²) jossa vuonna 1957 rakennettu matala omakotitalo, pieni punainen leikkimökki sekä uusi hirsinen saunarakennus. Pihaa ympäröi matalat lehtipuut.

Piha ja sen rakennukset ovat kaikki hyvinhoidettuja.

Lähteet:

Kotiseutumme Vaasa - Sundom 2003-2004. (Oy Botnia-Foto Ab, 2004).

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 24
ASUINRAKENNUS**



Asuinrakennus edestä, matalampi autotalli-osa vasemmalla
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Käynti kellariin talon päädyssä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28773
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Söderlandintie 24
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	Rakennettu 1957
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1
Perustus:	Valettu betonista
Runko:	Hirsi
Vuoraus:	Vinovuorilauditus (vaaka)
Ulkoväri:	Vaalean keltainen, valkoiset nurkat ja puitteet, punainen katto.
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Saumattu pelti
Ikkunat:	Kolmeosaiset; iso ruutu keskellä, kapeat tuuletusikkunat sivuilla

Kuvaus:

Vaalean keltainen yksikerroksinen omakotitalo jossa matalampi autotalliosa päädyssä.

Rakennus on hyvässä kunnossa.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 41, ASPHOLM**



Uusi asuinrakennus ja autotalli
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id: 29868
Kunta: Vaasa
Kylä: Höstves
Sijainti: Söderlandintie 41
Itäkoordinaatti: 3235607
Pohj.koordinaatti: 7006961
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1975-
Ajoitusselite: Rakennettu v. 2000
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:
Asuinrakennus

Kuvaus:

Vuonna 2000 rakennettu omakotitalo sekä autotallirakennus 7600 m2 kokoisella tontilla. Tontti peltoaukeaman laidalla.

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 41, ASPHOLM
ASUINRAKENNUS**

Id:	28857
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Söderlandintie 41, Aspholm
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	2000
Suunnittelija:	Elementti talo
Kerrosuku:	1
Perustus:	Betoni
Runko:	Puuelementti
Vuoraus:	Pysty laudoitus
Ulkoväri:	Vaalea vihreä/harmaa, valkoiset yksityiskohdat
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Profiloitu värivalmis pelti
Ikkunat:	Erikokoisia ikkunoita, irtoristikot.

Kuvaus:

Moderni elementti-omakotitalo sekä saman tyylinen autotalli kahdelle autolle.

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 52, BJÖRKBO**



Pihasauna ja talousrakennuksen pääty
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Talousrakennus ja pihasauna takaa
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Asuinrakennus kuvattuna tieltä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	29869
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Sijainti:	Söderlandintie 52
Itäkoordinaatti:	3235477
Pohj.koordinaatti:	7006917
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1918-1944
Ajoitusselite:	Rakennettu v. 1936
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Asuinrakennus

Talousrakennus

Kuvaus:

Idyllinen piha jossa marja- sekä muita pensaita ja istutuksia. Pihan rakennukset - asuinrakennus, talousrakennus, pihasauna sekä leikkimökki - on sijoitettu epäsäännöllisesti kiilan-muotoiselle pihalle.

Pieni punainen saunarakennus on peiterimalaudoitettu ja siinä on peltikatto.

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 52, BJÖRKBO
ASUINRAKENNUS**



Asuinrakennus edestä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28854
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Söderlandintie 52, Björkbo
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1936
Kerrosuku:	1,5
Perustus:	Kivi
Runko:	Hirsi
Vuoraus:	Peiterimalauditus
Ulkoväri:	Vaalea sinivihreä, valkoiset yksityiskohdat
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Aaltopelti
Ikkunat:	Ristiikkunat

Kuvaus:

Vuonna 1936 rakennettu asuinrakennus on L-muotoinen. Sisäkulmassa on katettu avoveranta.

Rakennus peruskorjattiin 1993. Ulkoa katsottuna rakennus on hyvässä kunnossa.

Arviointi:

Talolla on rakennushistoriallista arvoa ikänsä puolesta. Säilynyt melko hyvin alkuperäisessä asussaan.

Ei suojelumerkintää

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 52, BJÖRKBO
TALOUSRAKENNUS**



Talousrakennus pihalta
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28855
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Söderlandintie 52, Björkbo
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	talousrakennukset
Alkup. käyttö:	941 talousrakennukset
Nyk. käyttö:	941 talousrakennukset
Ajoitus:	1936 tai myöhemmin
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1,5
Perustus:	Kivi
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Peiterima laudoitus
Ulkoväri:	Punainen, valkoiset yksityiskohdat
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Aaltopelti
Ikkunat:	Pieniruutuiset (1-3 ruutua)

Kuvaus:

Iso puinen talousrakennus jonka päädyssä ennen ollut navetta. Takana pulpettikattoinen lisärakennus. Talousrakennuksen ovet aaltopellistä. Rakennus näyttää ulkoa hyväkuntoiselta.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 60**



Söderlandintie 52:n ja 60:n rakennukset kuvattuna
Itäiseltä Runsorintieltä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Söderlandintie 60:n iso talousrakennus kuvattuna
etelästä.
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Isokokoinen uudempi talousrakennus
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	29870
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Sijainti:	Söderlandintie 60
Itäkoordinaatti:	3235487
Pohj.koordinaatti:	7006835
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	Rakennettu v. 1959
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:
Asuinrakennus

Kuvaus:

Söderlandintie 60: rakennukset on sijoitettu aivan tien viereen avaran peltomaiseman reunalle. Asuinrakennuksen lisäksi tontilla seisoo isokokoinen uudempi talous- tai varastorakennus. Iso vaaleanharmaa talousrakennus on verhoiltu vaakapanelilla ja siinä on aaltopeltikatto.

www.kulttuuriymparisto.fi -sovellusvuokrauspalvelu

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 60
ASUINRAKENNUS**



Asuinrakennus kuvattuna tieltä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Asuinrakennuksen kuisti
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28858
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Söderlandintie 60
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1959
Suunnittelija:	Tyypitalo
Kerrosluku:	1,5 + kellarikerros
Perustus:	Betoni
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Vaaka-lauditus
Ulkoväri:	Vaalea beige, valkoiset nurkat ja puitteet
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Saumattu pelti
Ikkunat:	Kaksiruutuiset (iso ruutu, sekä kapeampi tuuletusikkuna), yksiruutuiset räystääsikkunat

Kuvaus:

Vaalea, hyväkuntoinen rintamamiestalo-tyyppinen asuinrakennus. Seisoo lehtipuiden ympäröimänä sivu tielle. Päädyssä harjakattoinen kuisti.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 81, KUUSILAHTI**



Asuinrakennus tieltä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id: 29871
Kunta: Vaasa
Kylä: Höstves
Sijainti: Söderlandintie 81
Itäkoordinaatti: 3235475
Pohj.koordinaatti: 7006557
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: Rakennettu 1950-luvulla
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Asuinrakennus
Pihasauna/puuvaja

Kuvaus:

Melko korkealla metsäisellä ja kivisellä tontilla seisoo vaatimaton asuinrakennus ja pieni pihasauna.

Tontti hoitamaton.

Lähteet:

Kotiseutumme Vaasa - Sundom 2003-2004. (Oy Botnia-Foto Ab, 2004).

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 81, KUUSILAHTI
ASUINRAKENNUS**



Asuinrakennus kuvattuna pihapuolelta.
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28859
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Söderlandintie 81, Kuusilahti
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1950-luku
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerros-luku:	1,5 ja 1
Perustus:	Betoni, kivi
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Peiterima laudoitus
Ulkoväri:	Valkoinen, ruskeat yksityiskohdat
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Saumattu pelti
Ikkunat:	Eri malliset: 2-3 ruutua

Kuvaus:

Pieni, vaatimaton omakotitalo johon tehty lisärakennus 1950-luvulla. Talon (luultavasti) vanhempi osa on puolitoistakerroksinen ja lisärakennus yksikerroksinen. Talossa useita erimallisia ikkunoita. Talon sokkeli on osittain valettu betonista, osittain luonnonkivistä.

Talo on ulkoa melko hyvässä kunnossa.

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERLANDINTIE 81, KUUSILAHTI
PIHASAUNA/PUUVAJA**



Pieni pihasauna/puuvaja
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28860
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Söderlandintie 81, Kuusilahti
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	saunat
Alkup. käyttö:	931 saunarakennukset
Nyk. käyttö:	931 saunarakennukset
Ajoitus:	1950-luku
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1
Perustus:	Kivi
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Peiterimalaudoitus
Ulkoväri:	Punainen, valkoiset yksityiskohdat
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Pelti
Ikkunat:	Pieni 2-ruutuinen ikkuna

Kuvaus:

Pieni vaatimaton pihasauna jossa puuvaja toisessa päädyssä. Rakennus on melko hyvässä kunnossa.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERMANINTIE 10 A, MORGONLUND**



Morgonlundin pihapiirin rakennuksia tieltä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Uusi autokatos/vaja rakennus
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id: 29873
Kunta: Vaasa
Kylä: Höstves
Sijainti: Södermanintie 10 A
Itäkoordinaatti: 3236137
Pohj.koordinaatti: 7007013
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: Rakennettu v. 1952
Luokitus: ei määritely
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:
Asuinrakennus

Kuvaus:

Asuintalon lisäksi pihapiirissä myös pihasauna, pieni vaja sekä uusi autokatos/vaja-rakennus.

Harjakattoinen, punainen sauna vaatii hieman korjausta, muut pihapiirin rakennukset ovat hyvässä kunnossa.

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERMANINTIE 10 A, MORGONLUND
ASUINRAKENNUS**



Asuinrakennus tienpuolelta
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28756
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Södermanintie 10 A, Morgonlund
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1952, peruskorjattu 1996
Suunnittelija:	Tyypitalo
Kerrosuku:	1,5
Perustus:	Betoni
Runko:	Hirsi
Vuoraus:	Peiterimalauditus
Ulkoväri:	Keltainen, valkoiset nurkat
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Aaltopelti
Ikkunat:	Kaksi osaiset; neliömäinen ruutu jossa kapea tuuletusikkuna sivussa

Kuvaus:

Asuinrakennus on tyypillinen rintamamiestalo jossa leveähköt ikkunat lähellä julkisivun nurkkia.

Omistajat ovat muuttamassa talonsa ulkonäköä. Tienpuoleiseen julkisivuun tulee uusi oviaukko ja pihanpuolelle tehdään kuisti tai veranta.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERMANINTIE 10 B**



Pihapiirin rakennuksia
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	29874
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Sijainti:	Södermanintie 10 B
Itäkoordinaatti:	3236137
Pohj.koordinaatti:	7007043
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1945-1974
Ajoitusselite:	Rakennettu 1950-luvulla
Luokitus:	ei määritely
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Asuinrakennus

Kuvaus:

Södermanintie 10 B:n pihapiiristä löytyy, asuinrakennuksen lisäksi, pihasauna, leikkimökki ja autotalli. Väriykseltään piharakennukset ovat samanlaisia kun asuinrakennus - vaalean harmaita.

Leikkimökki ja pihasauna ovat harjakattoisia, autotalli on pulpettikattoinen ja vaakalaudoitettu.

Kaikki rakennukset näyttävät ulkoa hyväkuntoisilta.

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERMANINTIE 10 B
ASUINRAKENNUS**



Asuinrakennus tieltä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28754
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Södermanintie 10 B
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1950-luku
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1,5
Perustus:	Betoni
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Peiterimalauditus
Ulkoväri:	Vaalea harmaa, keltaiset nurkat ja puitteet
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Aaltopelti, maalaamaton
Ikkunat:	Ristiikkunat (Kahdet vierekkäin)

Kuvaus:

Asuinrakennus on isohko rintamamiestalo. Erikoista talossa on sen ikkunat. Ikkuna-aukot ovat melko leveät ja niissä vierekkäin kaksi risti-ikkunaa ja niin ollen ikkunat ovat 8-ruutuiset. Luultavasti ikkunat ovat taloa vanhemmat.

Asuinrakennus näyttää ulkoa hyväkuntoiselta.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERMANINTIE 10 C**



Pieni mökki Södermanintien pohjoispäässä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id: 29875
Kunta: Vaasa
Kylä: Höstves
Sijainti: Södermanintie 10 C
Itäkoordinaatti: 3236131
Pohj.koordinaatti: 7007097
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: Mökki rakennettu 1950-luvulla
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Kohteeseen ei ole liitetty rakennuksia

Kuvaus:

Pieni, yksikerroksinen mökki jossa loiva aaltopellillä katettu harjakatto. Ulkoseinät verhoiltu peiterimalaudoituksella. Väriltään mökki on valkoinen ja siinä on ruskeat nurkat. Mökin tienpuoleisessa seinässä erikoinen pieni pyöreä ikkuna. Mökki luultavasti rakennettu 1950-luvulla.

Pihassa myös pulpettikattoinen pieni vaja.

Mökki melko hyvässä kunnossa.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERMANINTIE 12, SÖDERGÄRDET**



Södergårdetin pihapiiri tieltä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	29876
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Sijainti:	Södermanintie 12
Itäkoordinaatti:	3236207
Pohj.koordinaatti:	7006931
Tyyppi:	asuinrakentaminen
Ajoitus:	1864-1917
Ajoitusselite:	Rakennettu 1900-luvun alussa
Luokitus:	ei määritelty
Inventoija:	Annika Harjula
Inventointipvm:	31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:

Aitta

Asuinrakennus

Talousrakennus

Kuvaus:

Södergårdetin pihapiiri löytyy rauhallisen pikkutien varrelta. Pihapiiriä ympäröi hieman vesakoitunut peltomaisema.

Pihapiirin rakennukset sijoittuvat suorakaiteenmuotoisen pihan kolmelle sivulle. Asuinrakennus tienpuoleisella sivulla, aitta asuinrakennuksesta vasemmalla ja pitkänomainen talousrakennus oikealla. Tontti on 6000m².

Arviointi:

Ikänsä puolesta kokonaisuudella on rakennushistoriallista arvoa. Piharakennukset ovat hyvin säilyttäneet alkuperäisen ulkomuotonsa. Asuinrakennusta muutettu jonkin verran.

Lähteet:

Kotiseutumma Vaasa - Sundom 2003-2004 (Oy Botnia-Foto Ab, 2004)

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERMANINTIE 12, SÖDERGÄRDET
AITTA**



Erillään seisova aitta
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28752
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Södermanintie 12, Södergärdet
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	aitat
Alkup. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1800-luku
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1,5
Perustus:	Luonnonkivi
Runko:	Hirsi
Vuoraus:	Hirsipinta
Ulkoväri:	Punamullattu, keltaiset ovet, valkoiset nurkat
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Pelti
Ikkunat:	Ei

Kuvaus:

Pieni erillään seisova aitta. Aitan seinät levenevät hieman ylöspäin.

Aitta näyttää ulkoapäin melko hyväkuntoiselta. Väri haalistunut ja peltikatto ruosteinen.

Arviointi:

Ikänsä puolesta aitalla on rakennushistoriallista arvoa.

Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus Vaasan inventoinnit

VAASA SÖDERMANINTIE 12, SÖDERGÄRDET ASUINRAKENNUS



Södergärdetin asuinrakennus tieltä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Päätyseinä leveämpi koska talon pihapuolelle tehty
lisärakennus
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28750
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Södermanintie 12, Södergärdet
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	1900-luvun alku, lisärakennus 1960-luvulta
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosluku:	1,5
Perustus:	Betoni
Runko:	Hirsi
Vuoraus:	Peiterimalauditus
Ulkoväri:	Punainen, valkoiset nurkat ja puitteet, ruskea katto
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Saumattu pelti
Ikkunat:	Uudistetut, isot tienpuoleisella sivulla

Kuvaus:

Melko pieni 1900-luvun alussa rakennettu asuintalo. Talossa on jyrkkä harjakatto jossa tien puolella frontoni. Talo on tyyliltään aikansa tyypillinen edustaja jota on jonkin verran muutettu. Näkyvin muutos on tienpuoleisen sivun isot modernit ikkunat. 1960-luvulla taloon tehtiin pieni lisärakennus pihapuolelle.

Talo on tällä hetkellä korjauksen alla, mutta vaikuttaa ulkoapäin hyväkuntoiselta.

Arviointi:

Ikänsä puolesta asuinrakennuksella on rakennushistoriallista arvoa, mutta sitä on muutettu melko kovin ottein (esim. ikkunat). Korjauksen yhteydessä olisi suositeltavaa palauttaa alkuperäinen ulkomuoto.

Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus Vaasan inventoinnit

VAASA SÖDERMANINTIE 12, SÖDERGÄRDET TALOUSRAKENNUS



Södergärdetin talousrakennus
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28751
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Södermanintie 12, Södergärdet
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	talousrakennukset
Alkup. käyttö:	811 navetat, sikalat, kanalat yms.
Nyk. käyttö:	719 muut varastorakennukset
Ajoitus:	1900-luvun alku
Suunnittelija:	ei täytetty
Kerrosuku:	1
Perustus:	Luonnonkivi
Runko:	Hirsi?
Vuoraus:	Peiterimalauditus
Ulkoväri:	Punamullattu, keltaiset ovet, valkoiset nurkat ja puitteet
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Pelti
Ikkunat:	Pienet ikkunat navetanoven molemmin puolin

Kuvaus:

Pikänomainen kolmeen osaan jakautuva punamullattu talousrakennus jonka asuintalonpuoleisessa päässä erillinen hirsinen lato. Myös talousrakennus on tyypillinen aikansa edustaja. Eteläpäädyssä vanha navetta, keskellä ja pohjoispäädyssä pariovin varustetut tilat. Vanha harmaa hirsilato sijoitettu talousrakennuksen jatkeeksi.

Ulkoapäin talousrakennus melko hyvässä kunnossa.

Arviointi:

Ikänsä puolesta talousrakennuksella on rakennushistoriallista arvoa. On säilyttänyt alkuperäisen ulkomuotonsa hyvin.

**Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERMANINTIE 32, BACKNÄS**



Luhistumaisillaan oleva talousrakennus
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id: 29877
Kunta: Vaasa
Kylä: Höstves
Sijainti: Södermanintie 32
Itäkoordinaatti: 3236327
Pohj.koordinaatti: 7006749
Tyyppi: asuinrakentaminen
Ajoitus: 1945-1974
Ajoitusselite: Asuinrak. rakennettu v. 1952
Luokitus: ei määritelty
Inventoija: Annika Harjula
Inventointipvm: 31.05.2007

Kohteen sisältämät rakennukset:
 Asuinrakennus

Kuvaus:

Backnäsin talon pihapiiri löytyy Södermanintien päästä, erillään muista alueella olevista asuinrakennuksista. Noin 4000m² suuruisella tontilla seisoo ainoastaan kaksi rakennusta: isohko rintamamiestalo-tyyppinen asuinrakennus sekä huonokuntoinen talousrakennus. Taloon kuuluu myös viljelysmaita sekä metsää.

Tontti on hoitamaton ja epäsiisti. Autoromuja ja vanhoja maatalouskoneita. Asuinrakennus näyttää ulkoa katsottuna melko hyväkuntoiselta. Punamullattu talousrakennus on luhistumaisillaan.

Lähteet:

Greger Söderman, Höstvesi 31.5.2007

Kotiseutumme Vaasa - Sundom 2003-2004. (Oy Botnia-Foto Ab, 2004).

**Rakennusraportti Länsi-Suomen ympäristökeskus
Vaasan inventoinnit**

**VAASA
SÖDERMANINTIE 32, BACKNÄS
ASUINRAKENNUS**



Asuinrakennus kuvattuna tieltä
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007



Asuinrakennus kuvattuna pihapuolelta
Kuvaaja: Annika Harjula
Kuvausaika: 31.5.2007

Id:	28747
Kunta:	Vaasa
Kylä:	Höstves
Kohde:	Södermanintie 32, Backnäs
Rakennustunnus:	
Rakennustyyppi:	asuinrakennukset
Alkup. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Nyk. käyttö:	011 yhden asunnon talot
Ajoitus:	Rakennettu 1953, korjattu 1985
Suunnittelija:	Tyypitalo
Kerrosluke:	1,5 + kellari
Perustus:	Valettu betonista
Runko:	Puinen rankorakenne
Vuoraus:	Peiterimalauditus
Ulkoväri:	Punainen, valkoiset nurkat ja puitteet
Kattomuoto:	Harjakatto
Kate:	Maalaamaton profiloitu pelti
Ikkunat:	Kolmeosaiset; leveämpi ruutu keskellä, kapeat sivuilla

Kuvaus:

Melko kookas punainen rintamamiestalo-tyyppinen asuinrakennus. Talossa vinttihuoneet sekä kellarikerros. Pihanpuoleisella sivulla harjakattoinen kuisti josta etuseinä puuttuu. Tienpuoleisella sivulla harjakattoinen frontoni.

Talo ulkoisesti melko hyvässä kunnossa, joskin väri haalistunut ja katto ruosteinen.