



Haittaaineraportti 18-1004

Mustasaari 4.10.2018
Sivu 1

Tilaja: Vaasan Talotoimi
PI 517
65101 Vaasa

Kohde: Ent.Lasittamo/varastot
Myllykatu 21
65100 Vaasa

Kartoitusaika: 30.8 ja 26.9.2018

Osoite/address	puh/tel	E-mail	Ly-tun/As-sign
CW Consult	0503063092	christerw53@gmail.com	2735461-8
Koskisuontie 39 A	0500662271		
65610 Mustasaari			

Kartoitus käsittää: Betonitiileistä muurattu rakennus joka on toiminut varastona ja työtilana sekä erillinen pieni varastorakennus ja pilarirunkoinen varastokatos. Varastorakennukset ovat käytöstä poistetut ja varastokatos toimii hiekoitusmurskeen varastona. Rakennuksissa on peltikatot. Rakennuksista on suoritettu asbestikartoitus 27.8.2013 raportti 13-0829

Kartoitus: Tilat tutkittiin visuaalisesti jotta kartoittajan tietämyksellä voitaisiin todeta haittaaineita tai tarvittaessa ottaa näytteitä
Varastossa/työtilassa löytyy loisteputki valaisimia joiden loisteputket sisältävät elohopeaa. Elohopea luokitellaan ongelmajätteeksi ja putket tulee purettaessa toimittaa SER(sähkö ja elektroniikka) romuna SER romun vastaanotto pisteeseen tai suoraan ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen.
Muita haittaaineita ei havaittu rakennuksissa

Liitteet: Haittaaineraportti sivut 1-2
Valokuva 1 kpl
Shemaattinen piirustus 1 kpl



Christer Westergård
VTT H1025/002



Kuva 1 26.9.2018 Varasto/työtila: Loistevalojen putket sisältävät elohopeaa joka luokitellaan ongelmajätteeksi

CW Consult

Shemaattinen piirustus Myllykatu 21 Ent Lasittamo ja varastot

